

Republika Slovenija  
OBČINA ZAGORJE OB SAVI  
Cesta 9. avgusta 5  
1410 Zagorje ob Savi



tel.: 03 56 55 700  
fax: 03 56 64 011  
www.zagorje.si  
obcina.zagorje@zagorje.si

Številka: 622-4/2016-1

Datum: 7. 10. 2016

**Nadškofija Ljubljana**

**Generalni vikar**

Msgr. dr. Franc Šuštar

Ciril-Metodov trg 4

1000 Ljubljana

**ZADEVA:** Poziv k sprejetju ukrepov na podlagi strokovnega poročila o stanju poškodb in statični varnosti župnijske cerkve Marijinega vnebovzvetja v Čemšeniku

Spoštovani,

Občina Zagorje ob Savi je po naravni vodni ujmi leta 2010 naročila geološke in geomehanske raziskave kot podlago za sanacijo plazų Čemšenik, pri čemer so vmesna poročila izvajalcev Geoinženiring d.o.o. in Terras s.p. ter Študija izvedljivosti sanacije globokega plazų v vasi Čemšenik, ki so jo septembra 2016 na podlagi monitoringa pripravili Terras s.p., UL-FGG Katedra za mehaniko tal in ŠterkGG d.o.o. opozorili na konstantno premikanje celotnega plazų ves čas meritev in na konstantno večjo hitrost premikanja območja pod cerkvijo, kot je izmerjena hitrost na ostalem delu plazų. Zaradi diferenčnih premikov vzhodnega in zahodnega dela objekta, kar se kaže v odpiranju razpok na objektu, Študija povzema ugotovitev, **da je objekt že tako močno poškodovan, da je ogrožena varnost ljudi, zato ga je potrebno zapreti.**

30. septembra 2016 je Projektivni biro Šafner d.o.o. po naročilu Občine Zagorje ob Savi izdelal strokovno mnenje o stanju poškodb in statični varnosti župnijske cerkve Marijinega vnebovzvetja v Čemšeniku. Upošteval je izsledke dosedanjih geoloških in geomehanskih raziskav o konstantnem gibanju celotnega plazų in hitrejšem gibanju tal pod cerkvijo in na podlagi strokovnega ogleda ocenil stopnjo ogroženosti cerkve glede na ugotovljene poškodbe ter podal predlog za nadaljnje ukrepanje. Projektivni biro Šafner d.o.o. je ugotovil, **da glede na obseg poškodb cerkve ter na osnovi geomehanskih preiskav, izmerjenih pomikov plazų in napovedi o nadaljevanju drsenja plazų, objekt župnijske cerkve v statičnem stanju, v kakršnem je, ne zagotavlja varne uporabe. Ogrožena je tudi neposredna okolica cerkve, predvsem zaradi nevarnosti nenadne porušitve osrednjega dela južnega zidu, obstaja pa tudi velika nevarnost prevrnitve celotnega vzdolžnega zidu na južni strani cerkve.**

Občina Zagorje ob Savi navedene strokovne ocene jemlje zelo resno, saj opozarjajo, da župnijska cerkev v Čemšeniku ne zagotavlja varne uporabe. Ena izmed temeljnih nalog in

odgovornosti Občine pa je zagotavljanje varnosti občank in občanov v primerih, ko je ta iz kakršnih koli razlogov ogrožena.

**Občina Zagorje ob Savi zato poziva lastnika župnijske cerkve Marijinega vnebovzetja v Čemšeniku, da takoj sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi bo preprečil, da bi obseg poškodb na objektu cerkve kakor koli ogrožal varnost ljudi.**

Občina Zagorje ob Savi je v sodelovanju z župnijo, Ljubljansko nadškofijo, krajani in krajankami krajevne skupnosti Čemšenik, pristojnimi ministrstvi in ustreznimi strokovnimi službami že začela postopke za sanacijo posledic plazov v Čemšeniku in sanacijo samega plazov, v času do izvedbe sanacije pa si prizadeva, da posledice plazov v nobenem primeru ne bi ogrožale varnosti naših ljudi. Sodelovanje med Občino Zagorje ob Savi in Rimskokatoliško cerkvijo je v duhu medsebojnega spoštovanja izredno dobro, in kot župan Občine Zagorje ob Savi sem prepričan, da bo takšno tudi v prihodnje, in da bomo skupaj našli rešitve tudi za ta problem.

S spoštovanjem



župan Matjaž Švagan

Po pooblastilu župana  
**Rudi Medved, univ. dipl. nov.**  
direktor občinske uprave

PRILOGI:

1x Študija izvedljivosti sanacije globokega plazov v vasi Čemšenik

1x Strokovno mnenje o stanju poškodb in statični varnosti župnijske cerkve Marijinega vnebovzetja v Čemšeniku

VROČITI:

Generalni vikar msgr. dr. Franc Šuštar

Nadškofija Ljubljana -Ordinariat

dekan Miroslav Bergelj, župnija Radeče

župnik Drago Markuš, župnija Čemšenik

predsednica sveta KS Ana Režun

Franc Pezdirc s.p., Lukovica